

Di seguito si riportano le “**schede di valutazione dell’accessibilità**” di tutti gli edifici pubblici individuati nella Tavola 01.

A-001	Municipio di Sant'Antonio Abate	Piazza Don Mosè Mascolo
A-002	Comando polizia Municipale di Sant'Antonio Abate	viale Kennedy,22
A-003	IC Forzati - De Curtis	via Casa Aniello, 34
A-004	IC Forzati - De Curtis	via Dante Alighieri, 22
A-005	Mose' Mascolo	via Giovanni XXIII
A-006	IC Buonconsiglio	via Buonconsiglio, 35
A-007	I.C. Mascolo – Plesso Pontone	via Santa Maria la carità
A-008	I.T.T. "Vitruvio Pollione"	via Cesano
A-009	I.C.Mascolo – plesso Salette	via Salette, 18
A-010	L.S.Pascal Pompei sez. S.Antonio Abate	via Casa Aniello.
A-011	Stadio Comunale "Vigilante Varone"	via Casa Rustillo, 4
A-012	Comando stazione Carabinieri	via De Luca, 25
A-013	Cimitero comunale	via Stabia, 598
A-014	Biblioteca	viale Kennedy, 134
A-015	Distretto Sanitario n° 58 della ASL Napoli 3 Sud	viale Kennedy, 22
A-016	Farmacia Comunale	viale Stabia, 215
A-017	Villa romana in località casa Salese	via Casa Salese, 67
A-018	Politiche Sociali	via Lettere, 18
A-019	Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio Abate	via Roma, 308
A-020	Santuario di San Gerardo Maiella	via Casa D'auria, 36
A-021	Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Buon Consiglio	via Buonconsiglio, 154
A-022	Chiesa parrocchiale di Maria Santissima Rifugio dei peccatori vulgo Salette	via Saletta, 52
A-023	Chiesa parrocchiale di Gesù Redentore in località Pontone	via Santa Maria la Carità, 516
A-024	Santuario Gesù Bambino	via Casa Russo
A-025	Chiesa di Sant'Antonio Abate di Vienne	via Roma
A-026	Congrega dell'Immacolata Concezione	via Roma, 17b
A-027	Plesso "Casa D'Auria" - I.C. Mascolo - De Curtis	Via Casa d'Auria

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID. A-001

MUNICIPIO



Codice identificativo PEBA	A-001
Denominazione	Municipio di Sant'Antonio Abate
Tipologia	Edificio Pubblico
Indirizzo / Localizzazione	Piazza Don Mosè Mascolo, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Alta
Riferimento tavola grafica	Tav.1 - individuazione edifici pubblici

Caratteristiche Architettoniche

Numero di piani	5
Superficie totale (mq)	>1000
Materiali strutturali prevalenti	Muratura tradizionale con intonaco, strutture portanti in cls
Stato di conservazione generale	Buono (edificio in uso e manutenzione ordinaria regolare)

FUNZIONE

Funzione principale	Sede istituzionale comunale: uffici anagrafe, stato civile, tributi, tecnico, servizi sociali, segreteria
Orari di apertura al pubblico	Lun-Ven 08:30-13:00; Mar-Gio 15:30-17:30

Utenza media giornaliera stimata	Alta affluenza: circa 100-150 utenti/giorno (stima su base demografica comunale)
----------------------------------	--

ACCESSIBILITÀ INGRESSI

Numero di ingressi	<i>2 ingressi</i>
Presenza di gradini all'ingresso	Si
Larghezza porte ingresso (cm)	minimo 90 cm per conformità DPR 236/89

PERCORSI INTERNI

Larghezza corridoi principali	<i>> 90 cm</i>
Presenza di dislivelli interni	presenza rampe/ascensori
Pavimentazione (tipologia/stato)	<i>Pietra- linoleum- misto in buono stato di conservazione</i>

Servizi Igienici E Collegamenti Verticali

Presenza WC accessibile	<i>WC accessibili ma da aggiornare.</i>
Servoscala/piattaforma elevatrice	
Ascensore presente e conforme	<i>presenza ma da adeguare</i>
Segnaletica e orientamento	<i>segnaletica direzionale e tattilo-plantare</i>

SPAZI ESTERNI E NOTE GENERALI

Descrizione spazi esterni e percorsi	Presenza scala esterna e piazza antistante accessibile, sarebbe auspicabile un accesso anche frontale con rampa.
--------------------------------------	---



Barriere architettoniche rilevate

Codice	Tipo barriera	Descrizione	Priorità	Annualità
B-001	Scala	scala principale di ingresso al Municipio	2.8	2028

Interventi di adeguamento previsti

Codice	Soluzione tipo	Priorità	Annualità
I-001	Soluzione alternativa alla scala (rampa/servo-scala)	Breve	2028

Misure rilevate

Larghezza = 6,00 ml

Valutazione complessiva (calcolata su una scala 1 min – 5 max)

Sicurezza	Servizio essenziale	Continuità rete	Quick win	Priorità (calcolata)
3	5	1	2	2.8

Codice intervento	I - 001
Soluzione tipo	Soluzione alternativa alla scala (rampa/servo-scala)
Quantità	1
Priorità	Breve
Annualità	2028

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID. A-002

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI SANT'ANTONIO ABATE



Codice identificativo PEBA	A-002
Denominazione	Comando polizia Municipale di Sant'Antonio Abate
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	viale Kennedy,22, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Media
Riferimento tavola grafica	Tav.1 - individuazione edifici pubblici

Caratteristiche Architettoniche

Numero di piani	2
Superficie totale	>500 mq
Materiali strutturali prevalenti	Muratura con tamponamenti, intonaco esterno, struttura in cls.
Stato di conservazione generale	Buono

FUNZIONE

Funzione principale	Comando di Polizia Locale: gestione sicurezza urbana, viabilità, sanzioni amministrative
Orari di apertura al pubblico	Lun 08:00-14:00; Mar 08:00-14:00, 15:00-18:00; Mer 08:00-14:00; Gio 08:00-14:00, 15:00-18:00; Ven 08:00-14:00
Utenza media giornaliera stimata	Media: circa 30-50 utenti/giorno

ACCESSIBILITÀ INGRESSI

Numero di ingressi	1
Presenza di gradini all'ingresso	si
Larghezza porte ingresso	>90cm

PERCORSI INTERNI

Larghezza corridoi principali (cm)	>90cm
Presenza di dislivelli interni	no
Pavimentazione (tipologia/stato)	Gres porcellanato in buono stato di manutenzione

Servizi Igienici E Collegamenti Verticali

Presenza WC accessibile	
Servoscala/piattaforma elevatrice	
Ascensore presente e conforme	Presenza e conformità
Segnaletica e orientamento	Presente

SPAZI ESTERNI E NOTE GENERALI

Descrizione spazi esterni e percorsi	Accesso da Viale Kennedy
--------------------------------------	--------------------------

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID. A-003

IC FORZATI DE CURTIS



Codice identificativo PEBA	A-003
Denominazione	IC Forzati - De Curtis
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	via Casa Aniello, 34, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Media
Riferimento tavola grafica	Tav.1 - individuazione edifici pubblici

Caratteristiche Architettoniche

Numero di piani	3
Superficie totale (mq)	>1000
Materiali strutturali prevalenti	Struttura portante in cls
Stato di conservazione generale	Buono - in uso regolare

FUNZIONE

Funzione principale	Istruzione pubblica: infanzia, primaria, secondaria I grado
Orari di apertura al pubblico	Lun-Ven 08:00-14:00 (orario scolastico)
Utenza media giornaliera stimata	Alta: circa 400-600 alunni + personale

ACCESSIBILITÀ INGRESSI

Numero di ingressi	2
--------------------	---

Presenza di gradini all'ingresso (n.)	si
Larghezza porte ingresso (cm)	>90 cm

PERCORSI INTERNI

Larghezza corridoi principali	> 180 cm
Presenza di dislivelli interni	Diversi dislivelli riscontrati
Pavimentazione (tipologia/stato)	Pavimento antiscivolo

Servizi Igienici E Collegamenti Verticali

Presenza WC accessibile	Presenza e conformità
Servoscala/piattaforma elevatrice	
Ascensore presente e conforme	Presenza e conformità
Segnaletica e orientamento	Presenza

SPAZI ESTERNI E NOTE GENERALI

Descrizione spazi esterni e percorsi	Cortile scolastico e aree esterne
--------------------------------------	-----------------------------------



Barriere architettoniche rilevate

Codice	Tipo barriera	Descrizione	Priorità	Annualità
B-002	Marciapiede	salti di quota tra marciapiedi	2.5	2028

Interventi di adeguamento previsti

Codice	Soluzione tipo		Priorità	Annualità
I-002	Adeguamento marciapiede (larghezze/ostacoli)		Breve	2028

Descrizione della barriera
salti di quota tra marciapiedi
Misure rilevate
Circa 15cm

Indici di valutazione (scala 1-5)

Sicurezza	Servizio essenziale	Continuità rete	Quick win	Priorità (calcolata)
3	3	1	3	2.5

Intervento di adeguamento collegato

Codice intervento	I-002
Soluzione tipo	Adeguamento marciapiede (larghezze/ostacoli)
Quantità	1 cad
Costo totale stimato	30.000,00 €
Priorità	Breve
Annualità	2028

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID. A-004

IC FORZATI DE CURTIS



Codice identificativo PEBA	A-004
Denominazione	IC Forzati - De Curtis
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	via Dante Alighieri, 22, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Media
Riferimento tavola grafica	Tavola 01 - Individuazione edifici pubblici

Caratteristiche Architettoniche

Numero di piani	2 piani
Superficie totale (mq)	>1000 mq
Materiali strutturali prevalenti	struttura in cls e murature di tomagno
Stato di conservazione generale	Buono - edificio scolastico in uso regolare con manutenzione ordinaria

FUNZIONE

Funzione principale	Istruzione pubblica: infanzia, primaria e secondaria di I grado - sede amministrativa IC
Orari di apertura al pubblico	Lun-Ven 08:00-14:00 circa (orario scolastico) - segreteria con orari specifici
Utenza media giornaliera stimata	Alta: circa 400-600 alunni + personale docente e ATA (stima su capienza IC)

ACCESSIBILITÀ INGRESSI

Numero di ingressi	Ingresso principale su via + accessi secondari cortili
Presenza di gradini all'ingresso (n.)	Da misurare: presenza rampe e/o gradini all'ingresso principale
Larghezza porte ingresso (cm)	Da misurare conformità DPR 236/89 e normativa antincendio scuole

PERCORSI INTERNI

Larghezza corridoi principali (cm)	<i>larghezza minima 180 cm per normativa scolastica</i>
Presenza di dislivelli interni	
Pavimentazione (tipologia/stato)	Pavimento in gres/ceramica antiscivolo (tipico edifici scolastici) - verificare stato

Servizi Igienici E Collegamenti Verticali

Presenza WC accessibile	<i>presenza WC accessibili per alunni disabili</i>
Servoscala/piattaforma elevatrice	
Ascensore presente e conforme	
Segnaletica e orientamento	

SPAZI ESTERNI E NOTE GENERALI

Descrizione spazi esterni e percorsi	Cortile scolastico, aree gioco, parcheggio interno - verificare accessibilità spazi esterni
--------------------------------------	---

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID.A-005

IC MOSE' MASCOLO



Codice identificativo PEBA	A-005
Denominazione	MOSE' MASCOLO
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	via Giovanni XXIII, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Media
Riferimento tavola grafica	Tav.1 - individuazione edifici pubblici

Caratteristiche Architettoniche

Numero di piani	3 piani
Superficie totale (mq)	>2000
Materiali strutturali prevalenti	struttura in cls e murature di compagno
Stato di conservazione generale	Buono - edificio scolastico in uso regolare con manutenzione ordinaria

FUNZIONE

Funzione principale	Istruzione pubblica: infanzia, primaria e secondaria di I grado - sede amministrativa IC
---------------------	--

Orari di apertura al pubblico	Lun-Ven 08:00-14:00 circa (orario scolastico) - segreteria con orari specifici
Utenza media giornaliera stimata	Alta: circa 400-600 alunni + personale docente e ATA (stima su capienza IC)

ACCESSIBILITÀ INGRESSI

Numero di ingressi	Ingresso principale su via + accessi secondari cortili
Presenza di gradini all'ingresso (n.)	presenza rampe e/o gradini all'ingresso principale
Larghezza porte ingresso (cm)	Da misurare conformità DPR 236/89 e normativa antincendio scuole

PERCORSI INTERNI

Larghezza corridoi principali (cm)	<i>larghezza minima 180 cm per normativa scolastica</i>
Presenza di dislivelli interni	
Pavimentazione (tipologia/stato)	Pavimento in gres/ceramica antiscivolo (tipico edifici scolastici) - verificare stato

Servizi Igienici E Collegamenti Verticali

Presenza WC accessibile	<i>presenza WC accessibili per alunni disabili</i>
Servoscala/piattaforma elevatrice	
Ascensore presente e conforme	<i>obbligatorio in presenza alunni con disabilità motoria</i>
Segnaletica e orientamento	

SPAZI ESTERNI E NOTE GENERALI

Descrizione spazi esterni e percorsi	Cortile scolastico, aree gioco, parcheggio interno - verificare accessibilità spazi esterni
---	--

Barriere architettoniche rilevate

Codice	Tipo barriera	Descrizione	Priorità	Annualità
B-003	Ingresso	dimensionamento ingresso in funzione dei flussi scolastici	2.3	2028

Interventi di adeguamento previsti

Codice	Soluzione tipo		Priorità	Annualità
I-003	Adeguamento accesso		Breve	2028

Descrizione della barriera

dimensionamento ingresso in funzione dei flussi scolastici

Misure rilevate

4m

Indici di valutazione (scala 1-5)

Sicurezza	Servizio essenziale	Continuità rete	Quick win	Priorità (calcolata)
3	3	1	2	2.3

Intervento di adeguamento collegato

Codice intervento	I-003
Soluzione tipo	Adeguamento accesso
Quantità	
Costo totale stimato	70.000,00 €
Priorità	Breve
Annualità	2028

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID.A-006

IC BUONCONSIGLIO



Codice identificativo PEBA	A-006
Denominazione	IC BUONCONSIGLIO
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	via Buonconsiglio, 35, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Bassa
Riferimento tavola grafica	Tavola 01 - Individuazione edifici pubblici

Caratteristiche Architettoniche

Numero di piani	
Superficie totale	> 500
Materiali strutturali prevalenti	Struttura in cls e muratura di tompagno
Stato di conservazione generale	Buono

FUNZIONE

Funzione principale	Istruzione infanzia e primaria
Orari di apertura al pubblico	Lun-Ven 08:00-16:00 circa
Utenza media giornaliera stimata	Media

ACCESSIBILITÀ INGRESSI

Numero di ingressi	1
Presenza di gradini all'ingresso	no
Larghezza porte ingresso	> 90

PERCORSI INTERNI

Larghezza corridoi principali (cm)	>90 cm
Presenza di dislivelli interni	
Pavimentazione (tipologia/stato)	Pavimento in gres/ceramica antiscivolo (tipico edifici scolastici) – in buono stato

Servizi Igienici E Collegamenti Verticali

Presenza WC accessibile	<i>presenza WC accessibili per alunni disabili</i>
Servoscala/piattaforma elevatrice	
Ascensore presente e conforme	
Segnaletica e orientamento	

SPAZI ESTERNI E NOTE GENERALI

Descrizione spazi esterni e percorsi	Spazi gioco esterni
--------------------------------------	---------------------

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID.A-007

IC MASCOLO - PLESSO PONTONE



Codice identificativo PEBA	A-007
Denominazione	I.C. MASCOLO - PLESSO PONTONE
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	via santa Maria la carità, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Media
Riferimento tavola grafica	Tavola 01 - Individuazione edifici pubblici

Caratteristiche Architettoniche

Numero di piani	2 piani
Superficie totale	>500
Materiali strutturali prevalenti	Struttura in cls e muratura di tomagno
Stato di conservazione generale	Buono

FUNZIONE

Funzione principale	Istruzione infanzia e primaria
Orari di apertura al pubblico	Lun-Ven 08:00-16:00 circa
Utenza media giornaliera stimata	Media: 80-150 alunni totali

ACCESSIBILITÀ INGRESSI

Numero di ingressi	1
Presenza di gradini all'ingresso	si
Larghezza porte ingresso	>90

PERCORSI INTERNI

Larghezza corridoi principali (cm)	>90 cm
------------------------------------	--------

Presenza di dislivelli interni	
Pavimentazione (tipologia/stato)	Pavimento in gres/ceramica antiscivolo (tipico edifici scolastici) – in buono stato

Servizi Igienici E Collegamenti Verticali

Presenza WC accessibile	<i>presenza WC accessibili per alunni disabili</i>
Servoscala/piattaforma elevatrice	
Ascensore presente e conforme	<i>obbligatorio in presenza alunni con disabilità motoria</i>
Segnaletica e orientamento	

SPAZI ESTERNI E NOTE GENERALI

Descrizione spazi esterni e percorsi	Spazi gioco esterni
--------------------------------------	---------------------

Barriere architettoniche rilevate

Codice	Tipo barriera	Descrizione	Priorità	Annualità
B-004	Ingresso	dimensionamento ingresso in funzione dei flussi scolastici	3	2028

Interventi di adeguamento previsti

Codice	Soluzione tipo	Costo totale	Priorità	Annualità
I-004	Adeguamento accesso		Breve	2028

Descrizione della barriera

Dimensionamento ingresso in funzione dei flussi scolastici

Misure rilevate

3m

Indici di valutazione (scala 1-5)

Sicurezza	Servizio essenziale	Continuità rete	Quick win	Priorità (calcolata)
3	3	3	3	3

Intervento di adeguamento collegato

Codice intervento	I-004
Soluzione tipo	Adeguamento accesso
Quantità	1
Costo totale stimato	150.000,00 €
Priorità	Breve
Annualità	2028

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID.A-008

I.T.T. "VITRUVIO POLLIONE"



Codice identificativo PEBA	A-008
Denominazione	I.T.T. "VITRUVIO POLLIONE"
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	via Cesano, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Media
Riferimento tavola grafica	Tavola 01 - Individuazione edifici pubblici

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID.A-009

I.C.MASCOLO - PLESSO SALETTE



Codice identificativo PEBA	A-009
Denominazione	I.C.MASCOLO - PLESSO SALETTE
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	via Salette 18, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Media
Riferimento tavola grafica	Tavola 01 - Individuazione edifici pubblici

Caratteristiche Architettoniche

Numero di piani	1
Superficie totale (mq)	>500
Materiali strutturali prevalenti	Struttura in cls- muratura di compagno.
Stato di conservazione generale	Buono

FUNZIONE

Funzione principale	Istruzione primaria
Orari di apertura al pubblico	Lun-Ven 08:00-13:30/16:30 (tempo normale/pieno)

Utenza media giornaliera stimata	Media: circa 100-200 alunni
----------------------------------	-----------------------------

ACCESSIBILITÀ INGRESSI

Numero di ingressi	1
Presenza di gradini all'ingresso (n.)	si
Larghezza porte ingresso (cm)	>90

PERCORSI INTERNI

Larghezza corridoi principali (cm)	>90
Presenza di dislivelli interni	no
Pavimentazione (tipologia/stato)	Pavimento in gres/ceramica antiscivolo (tipico edifici scolastici) – in buono stato

Servizi Igienici E Collegamenti Verticali

Presenza WC accessibile	<i>presenza WC accessibili per alunni disabili</i>
Servoscala/piattaforma elevatrice	
Ascensore presente e conforme	<i>obbligatorio in presenza alunni con disabilità motoria</i>
Segnaletica e orientamento	

SPAZI ESTERNI E NOTE GENERALI

Descrizione spazi esterni e percorsi	Cortile scolastico
--------------------------------------	--------------------



Barriere architettoniche rilevate

Codice	Tipo barriera	Descrizione	Priorità	Annualità
B-005	Ingresso	accesso misto carrabile pedonale	3	2028

Interventi di adeguamento previsti

Codice	Soluzione tipo	Costo totale	Priorità	Annualità
I-005	Adeguamento accesso		Breve	2028

Descrizione della barriera
accesso misto carrabile pedonale

Misure rilevate

3m

Indici di valutazione (scala 1-5)

Sicurezza	Servizio essenziale	Continuità rete	Quick win	Priorità (calcolata)
3	3	3	3	3

Intervento di adeguamento collegato

Codice intervento	I-005
Soluzione tipo	Adeguamento accesso
Quantità	1
Costo totale stimato	150.000,00 €
Priorità	Breve
Annualità	2028

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID.A-010

L.S.PASCAL POMPEI - SEZ. S. ANTONIO ABATE



Codice identificativo PEBA	A-010
Denominazione	L.S.PASCAL POMPEI-SEZ. S. ANTONIO ABATE
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	via Casa Aniello, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Media
Riferimento tavola grafica	Tavola 01 - Individuazione edifici pubblici

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID. A-011

STADIO COMUNALE "VIGILANTE VARONE"



Codice identificativo PEBA	A-011
Denominazione	Stadio Comunale "Vigilante Varone".
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	via Casa Rustillo,4, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Media
Riferimento tavola grafica	Tavola 01 - Individuazione edifici pubblici

Barriere architettoniche rilevate

Codice	Tipo barriera	Descrizione	Priorità	Annualità
B-006	Altro	fruizione degli spalti	3.5	2028

Interventi di adeguamento previsti

Codice	Soluzione tipo		Priorità	Annualità
I-006	Intervento da definire in progetto		Medio	2028

Descrizione della barriera

fruizione degli spalti

Indici di valutazione (scala 1-5)

Sicurezza	Servizio essenziale	Continuità rete	Quick win	Priorità (calcolata)
3	3	3	5	3.5

Intervento di adeguamento collegato

Codice intervento	I-006
Soluzione tipo	Intervento da definire in progetto (DA VERIFICARE)
Quantità	
Costo totale stimato	300.000,00 €
Priorità	Medio
Annualità	2030

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID. A-012

COMANDO STAZIONE CARABINIERI



Codice identificativo PEBA	A-012
Denominazione	Comando stazione Carabinieri
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	via De Luca ,25, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Media
Riferimento tavola grafica	Tav.1 - individuazione edifici pubblici



Barriere architettoniche rilevate

Codice	Tipo barriera	Descrizione	Priorità	Annualità
B-007	Scala	assenza di rampe	3	2028

Interventi di adeguamento previsti

Codice	Soluzione tipo		Priorità	Annualità
I-007	Soluzione alternativa alla scala (rampa/servo-scala)		Breve	2028

Descrizione della barriera

assenza di rampe

Misure rilevate

Dislivelli di circa un metro.

Indici di valutazione (scala 1-5)

Sicurezza	Servizio essenziale	Continuità rete	Quick win	Priorità (calcolata)
3	3	3	3	3

Intervento di adeguamento collegato

Codice intervento	I-007
Soluzione tipo	Soluzione alternativa alla scala (rampa/servo-scala)
Quantità	1
Costo totale stimato	25.000,00 €
Priorità	Breve
Annualità	2028

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID.A-013

CIMITERO COMUNALE



Codice identificativo PEBA	A-013
Denominazione	Cimitero comunale
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	via Stabia ,598, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Alta
Riferimento tavola grafica	Tavola 01 - Individuazione edifici pubblici

Caratteristiche Architettoniche

Numero di piani	diversi livelli (area camposanto) + eventuali cappelle private
Superficie totale (mq)	
Materiali strutturali prevalenti	diversificate in base alle aree
Stato di conservazione generale	Buono stato di manutenzione

FUNZIONE

Funzione principale	Cimitero comunale
Orari di apertura al pubblico	Variabili per stagione: verificare ordinanze comunali (aperture speciali periodo novembre)
Utenza media giornaliera stimata	Variabile: alta affluenza periodo commemorazioni (novembre), media resto anno

ACCESSIBILITÀ INGRESSI

Numero di ingressi	Ingresso principale carraio + pedonale
Presenza di gradini all'ingresso (n.)	<i>Alcuni dislivelli interni e percorsi non lineari</i>
Larghezza porte ingresso (cm)	Cancello carraio e pedonale

PERCORSI INTERNI

Larghezza corridoi principali (cm)	Vialetti interni - da rilievo larghezza
Presenza di dislivelli interni	<i>Dislivelli e percorsi non lineari</i>
Pavimentazione (tipologia/stato)	Mista: asfalto, masselli, ghiaia – stato di conservazione buono.

Servizi Igienici E Collegamenti Verticali

Presenza WC accessibile	
Servoscala/piattaforma elevatrice	)
Ascensore presente e conforme	
Segnaletica e orientamento	<i>Non presente</i>

SPAZI ESTERNI E NOTE GENERALI

Descrizione spazi esterni e percorsi	Area camposanto con vialetti e cappelle
--------------------------------------	---

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID. A-014

BIBLIOTECA COMUNALE



Codice identificativo PEBA	A-014
Denominazione	Biblioteca
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	viale Kennedy ,134, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Media
Riferimento tavola grafica	Tavola 01 - Individuazione edifici pubblici

Caratteristiche Architettoniche

Numero di piani	1
Materiali strutturali prevalenti	Struttura in cls e muratura di tompagno
Stato di conservazione generale	Buono (in uso regolare)

FUNZIONE

Funzione principale	Biblioteca comunale: sala lettura, consultazione, prestito libri, servizi culturali
Orari di apertura al pubblico	
Utenza media giornaliera stimata	Bassa-media: studenti, ricercatori, utenza territoriale (<20utenti/giorno)

ACCESSIBILITÀ INGRESSI

Numero di ingressi	1
Presenza di gradini all'ingresso (n.)	si
Larghezza porte ingresso (cm)	>90cm

PERCORSI INTERNI

Larghezza corridoi principali (cm)	>90cm
Presenza di dislivelli interni	
Pavimentazione (tipologia/stato)	Pavimento in gres/ceramica antiscivolo (tipico edifici scolastici) – in buono stato

Servizi Igienici E Collegamenti Verticali

Presenza WC accessibile	
Servoscala/piattaforma elevatrice	
Ascensore presente e conforme	<i>Presente e conforme</i>
Segnaletica e orientamento	

SPAZI ESTERNI E NOTE GENERALI

Descrizione spazi esterni e percorsi	Sala lettura con terrazzo esterno
---	--

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID.A-015

DISTRETTO SANITARIO n° 58 - ASL NAPOLI 3 SUD

Codice identificativo PEBA	A-015
Denominazione	Distretto Sanitario n° 58 della ASL Napoli 3 Sud
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	viale Kennedy ,22, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Alta
Riferimento tavola grafica	Tav.1 - individuazione edifici pubblici



SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID. A-016

FARMACIA COMUNALE



Codice identificativo PEBA	A-016
Denominazione	Farmacia Comunale
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	viale Stabia,215, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Alta
Riferimento tavola grafica	Tavola 01 - Individuazione edifici pubblici

Caratteristiche Architettoniche

Numero di piani	1
Materiali strutturali prevalenti	Struttura in cls e muratura di tompagno
Stato di conservazione generale	Discreto

FUNZIONE

Funzione principale	Biblioteca comunale: sala lettura, consultazione, prestito libri, servizi culturali
Orari di apertura al pubblico	
Utenza media giornaliera stimata	Media

ACCESSIBILITÀ INGRESSI

Numero di ingressi	1
Presenza di gradini all'ingresso (n.)	si
Larghezza porte ingresso (cm)	>90cm

PERCORSI INTERNI

Larghezza corridoi principali (cm)	>90cm
Presenza di dislivelli interni	
Pavimentazione (tipologia/stato)	Pavimento in gres/ceramica antiscivolo – in buono stato

Servizi Igienici E Collegamenti Verticali

Presenza WC accessibile	
Servoscala/piattaforma elevatrice	
Ascensore presente e conforme	<i>Presente e conforme</i>
Segnaletica e orientamento	

SPAZI ESTERNI E NOTE GENERALI

Descrizione spazi esterni e percorsi	Sala lettura con terrazzo esterno
--------------------------------------	-----------------------------------

Barriere architettoniche rilevate

Codice	Tipo barriera	Descrizione	Priorità	Annualità
B-008	Arredo urbano	ripristino pavimentazioni	2.3	2028

Interventi di adeguamento previsti

Codice	Soluzione tipo	Costo totale	Priorità	Annualità
I-008	Riorganizzazione/rimozione ostacoli su percorso		Urgente	2028

Descrizione della barriera

ripristino pavimentazioni

Misure rilevate

Circa 50 mq di pavimentazione *area esterna di accesso*.

Indici di valutazione (scala 1-5)

Sicurezza	Servizio essenziale	Continuità rete	Quick win	Priorità (calcolata)
3	3	2	1	2.3

Intervento di adeguamento collegato

Codice intervento	I-008
Soluzione tipo	Riorganizzazione/rimozione ostacoli su percorso
Quantità	1
Costo totale stimato	25.000,00 €
Priorità	Urgente
Annualità	2028

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID.A-017

VILLA CUOMO IN LOCALITA' CASA SALESE



Codice identificativo PEBA	A-017
Denominazione	villa Cuomo in localit� casa Salese
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	via casa Salese,67, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorit� intervento PEBA	Media
Riferimento tavola grafica	Tavola 01 - Individuazione edifici pubblici

Caratteristiche Architettoniche

Numero di piani	ambienti principali piano terra + sotterranei conservati fino 3 m profondit�
Superficie totale (mq)	500 mq in luce gi� scavati; ulteriori espansioni progettate con finanziamenti MiC 2023-2024
Materiali strutturali prevalenti	Muratura romana in laterizio e pietra calcarea, mosaici, cocciopesto.
Stato di conservazione generale	Buono sotto supervisione Soprintendenza - restauri 2023, consolidamento strutture, scavi controllati

FUNZIONE

Funzione principale	Sito archeologico ad accesso pubblico: ricerca scientifica, didattica, turismo culturale, patrimonio UNESCO-Pompei
Orari di apertura al pubblico	Orari visite da definire presso Soprintendenza (protocollo 2023 Parco Pompei-Univ. Federico II)
Utenza media giornaliera stimata	Alta potenziale: turisti, ricercatori, scolaresche educazione archeologica

ACCESSIBILITÀ INGRESSI

Numero di ingressi	Ingresso principale da Via Casa Salese + percorso attrezzato multimediale
Presenza di gradini all'ingresso (n.)	si
Larghezza porte ingresso (cm)	Non applicabile - sito all'aperto con ingresso-uscita tracciato

PERCORSI INTERNI

Larghezza corridoi principali (cm)	percorsi interni tra ambienti villa attrezzati
Presenza di dislivelli interni	Significativi: scavi sotterranei fino 3 m profondità - verificare recinzioni sicurezza
Pavimentazione (tipologia/stato)	Originaria romana conservata in situ; percorsi visitatori con protezione attrezzata

Servizi Igienici E Collegamenti Verticali

Presenza WC accessibile	Da realizzare: servizi igienici area accoglienza visitatori
Servoscala/piattaforma elevatrice	Non applicabile
Ascensore presente e conforme	Da valutare per accesso facilitato area scavi sotterranei
Segnaletica e orientamento	In progetto: pannelli interpretativi, percorsi virtuali multimediali, segnaletica archeologia

SPAZI ESTERNI E NOTE GENERALI

Descrizione spazi esterni e percorsi	Area archeologica ampia: peristilio 500 mq, triclinio affrescato III stile, larario con scene caccia, colonne laterizio, dolia, lucerne, mosaici; reperti mobili presso Parco Pompei;
--------------------------------------	---



Barriere architettoniche rilevate

Codice	Tipo barriera	Descrizione	Priorità	Annualità
B-009	Altro	accessibilità al sito	3.5	2028

Interventi di adeguamento previsti

Codice	Soluzione tipo		Priorità	Annualità
I-009	Intervento da definire in progetto		Medio	2028

Descrizione della barriera

accessibilità al sito

Indici di valutazione (scala 1-5)

Sicurezza	Servizio essenziale	Continuità rete	Quick win	Priorità (calcolata)
3	3	3	5	3.5

Intervento di adeguamento collegato

Codice intervento	I-009
Soluzione tipo	Intervento da definire in progetto
Quantità	1
Costo totale stimato	250.000,00 €
Priorità	Medio
Annualità	2028

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID.A-018

POLITICHE SOCIALI



Codice identificativo PEBA	A-018
Denominazione	Politiche Sociali
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	via Lettere ,18, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Alta
Riferimento tavola grafica	Tavola 01 - Individuazione edifici pubblici

Caratteristiche Architettoniche

Numero di piani	1
Superficie totale (mq)	>100mq
Materiali strutturali prevalenti	Struttura in cls, muratura di tompagno.
Stato di conservazione generale	Discreto

FUNZIONE

Funzione principale	Servizi sociali di Ambito Territoriale n.32: pianificazione territoriale, gestione sociale, ambiente
---------------------	--

Orari di apertura al pubblico	Lun 08:00-14:00; Mar 08:00-14:00, 15:00-18:00; Mer 08:00-14:00; Gio 08:00-14:00, 15:00-18:00; Ven 08:00-14:00
Utenza media giornaliera stimata	Media: 20-40 utenti/giorno

ACCESSIBILITÀ INGRESSI

Numero di ingressi	1
Presenza di gradini all'ingresso (n.)	si
Larghezza porte ingresso (cm)	>90cm

PERCORSI INTERNI

Larghezza corridoi principali (cm)	
Presenza di dislivelli interni	no
Pavimentazione (tipologia/stato)	Gres porcellanato.

Servizi Igienici E Collegamenti Verticali

Presenza WC accessibile	
Servoscala/piattaforma elevatrice	
Ascensore presente e conforme	
Segnaletica e orientamento	Non presente

SPAZI ESTERNI E NOTE GENERALI

Descrizione spazi esterni e percorsi	Uffici amministrativi
--------------------------------------	-----------------------



Barriere architettoniche rilevate

Codice	Tipo barriera	Descrizione	Priorità	Annualità
B-010	Marciapiede	ripristino pavimentazioni	2.5	2028

Interventi di adeguamento previsti

Codice	Soluzione tipo		Priorità	Annualità
I-010	Ripristino pavimentazione percorso pedonale		Breve	2028

Descrizione della barriera
ripristino pavimentazioni

Misure rilevate = 10m

Indici di valutazione (scala 1-5)

Sicurezza	Servizio essenziale	Continuità rete	Quick win	Priorità (calcolata)
3	3	3	1	2.5

Intervento di adeguamento collegato

Codice intervento	I-010
Soluzione tipo	Ripristino pavimentazione percorso pedonale
Quantità	1
Costo totale stimato	20.000,00 €
Priorità	Breve
Annualità	2028

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID.A-019

CHIESA PARROCCHIALE DI SANT'ANTONIO ABATE



Codice identificativo PEBA	A-019
Denominazione	Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio Abate
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	via Roma, 308, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	media
Riferimento tavola grafica	Tavola 01 - Individuazione edifici pubblici

Caratteristiche Architettoniche

Numero di piani	
Superficie totale	>500
Materiali strutturali prevalenti	Muratura tradizionale.
Stato di conservazione generale	Buono - manutenzione ordinaria parrocchiale

FUNZIONE

Funzione principale	Chiesa parrocchiale: messe, sacramenti, attività pastorali
Orari di apertura al pubblico	Aperta orari messe e celebrazioni - verificare presso parrocchia
Utenza media giornaliera stimata	Alta: comunità parrocchiale quotidiana + festiva

ACCESSIBILITÀ INGRESSI

Numero di ingressi	Ingresso principale su via - da rilievo
Presenza di gradini all'ingresso	si
Larghezza porte ingresso	>90cm

PERCORSI INTERNI

Larghezza corridoi principali (cm)	Navata centrale - da rilievo
Presenza di dislivelli interni	si
Pavimentazione (tipologia/stato)	<i>Pavimentazione marmorea</i>

Servizi Igienici E Collegamenti Verticali

Presenza WC accessibile	
Servoscala/piattaforma elevatrice	
Ascensore presente e conforme	
Segnaletica e orientamento	

SPAZI ESTERNI E NOTE GENERALI

Descrizione spazi esterni e percorsi	Sagrato, e piazza laterale.
---	------------------------------------

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID.A-020

SANTUARIO DI SAN GERARDO MAIELLA



Codice identificativo PEBA	A-020
Denominazione	Santuario di San Gerardo Maiella
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	via Casa D'auria,36, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Media
Riferimento tavola grafica	Tavola 01 - Individuazione edifici pubblici

Caratteristiche Architettoniche

Numero di piani	1 piano principale (navata) + cupola 33 m altezza + facciata 42 m altezza
Superficie totale (mq)	Oltre 900 mq
Materiali strutturali prevalenti	Struttura in muratura portante e cemento armato, rivestimenti marmo
Stato di conservazione generale	santuario diocesano con manutenzione costante

FUNZIONE

Funzione principale	Culto religioso, santuario mariano e gerardino, meta pellegrinaggi, celebrazioni liturgiche
Orari di apertura al pubblico	Aperto tutti i giorni - orari messe e celebrazioni secondo calendario liturgico
Utenza media giornaliera stimata	Molto alta: centinaia pellegrini in festività (ottobre San Gerardo)

ACCESSIBILITÀ INGRESSI

Numero di ingressi	Ingresso principale monumentale su Via Casa d'Auria + ingressi laterali
Presenza di gradini all'ingresso (n.)	Presenza gradini ingresso principale
Larghezza porte ingresso (cm)	Portale ampio - necessaria verifica conformità per alta affluenza

PERCORSI INTERNI

Larghezza corridoi principali (cm)	Navate laterali ampie (pianta croce latina a 3 navate)
Presenza di dislivelli interni	Dislivello tra piano esterno e navata
Pavimentazione (tipologia/stato)	Pavimento marmo - buono stato conservazione

Servizi Igienici E Collegamenti Verticali

Presenza WC accessibile	
Servoscala/piattaforma elevatrice	
Ascensore presente e conforme	
Segnaletica e orientamento	Segnaletica direzionale presente

SPAZI ESTERNI E NOTE GENERALI

Descrizione spazi esterni e percorsi	Sagrato, parcheggi, spazi accoglienza pellegrini, museo gerardino, sala confessioni
--------------------------------------	---



SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID.A-021

CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA DEL BUON CONSIGLIO



Codice identificativo PEBA	A-021
Denominazione	Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Buon Consiglio
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	via buonconsiglio,154, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Media
Riferimento tavola grafica	Tavola 01 - Individuazione edifici pubblici

Caratteristiche Architettoniche

Numero di piani	1 piano principale (navata)
Superficie totale (mq)	Oltre 200 mq
Materiali strutturali prevalenti	Struttura in muratura portante , rivestimenti marmo
Stato di conservazione generale	Parrocchia con manutenzione costante

FUNZIONE

Funzione principale	Culto religioso, celebrazioni liturgiche
---------------------	--

Orari di apertura al pubblico	Aperto tutti i giorni - orari messe e celebrazioni secondo calendario liturgico
Utenza media giornaliera stimata	alta

ACCESSIBILITÀ INGRESSI

Numero di ingressi	Ingresso principale monumentale su Via Casa d'Auria + ingressi laterali
Presenza di gradini all'ingresso (n.)	Presenza gradini ingresso principale
Larghezza porte ingresso (cm)	Portale ampio - necessaria verifica conformità per alta affluenza

PERCORSI INTERNI

Larghezza corridoi principali (cm)	Navate laterali ampie (pianta croce latina a 3 navate)
Presenza di dislivelli interni	Dislivello tra piano esterno e navata
Pavimentazione (tipologia/stato)	Pavimento marmo - buono stato conservazione

Servizi Igienici E Collegamenti Verticali

Presenza WC accessibile	
Servoscala/piattaforma elevatrice	Presente
Ascensore presente e conforme	
Segnaletica e orientamento	Segnaletica direzionale presente

SPAZI ESTERNI E NOTE GENERALI

Descrizione spazi esterni e percorsi	Sagrato, parcheggi, spazi accoglienza.
---	---

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID.A-022 – EDIFICIO PUBBLICO

CHIESA PARROCCHIALE DI

MARIA SANTISSIMA RIFUGIO DEI PECCATORI VULGO SALETTE



Codice identificativo PEBA	A-022
Denominazione	Chiesa parrocchiale di Maria Santissima Rifugio dei peccatori vulgo Salette
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	via Saletta,52, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Media
Riferimento tavola grafica	Tavola 01 - Individuazione edifici pubblici

Caratteristiche Architettoniche

Numero di piani	1 piano principale (navata)
Superficie totale (mq)	Oltre 200 mq
Materiali strutturali prevalenti	Struttura in muratura portante , rivestimenti marmo
Stato di conservazione generale	Parrocchia con manutenzione costante

FUNZIONE

Funzione principale	Culto religioso, celebrazioni liturgiche
Orari di apertura al pubblico	Aperto tutti i giorni - orari messe e celebrazioni secondo calendario liturgico
Utenza media giornaliera stimata	Media

ACCESSIBILITÀ INGRESSI

Numero di ingressi	Ingresso principale monumentale su Via Casa d'Auria + ingressi laterali
Presenza di gradini all'ingresso (n.)	Presenza gradini ingresso principale
Larghezza porte ingresso (cm)	Portale ampio - necessaria verifica conformità per alta affluenza

PERCORSI INTERNI

Larghezza corridoi principali (cm)	Navate laterali ampie (pianta croce latina a 3 navate)
Presenza di dislivelli interni	Dislivello tra piano esterno e navata
Pavimentazione (tipologia/stato)	Pavimento marmo - buono stato conservazione

Servizi Igienici E Collegamenti Verticali

Presenza WC accessibile	
Servoscala/piattaforma elevatrice	
Ascensore presente e conforme	
Segnaletica e orientamento	

SPAZI ESTERNI E NOTE GENERALI

Descrizione spazi esterni e percorsi	
--------------------------------------	--

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID. A-023

CHIESA PARROCCHIALE DI GESÙ REDENTORE IN LOCALITÀ PONTONE



Codice identificativo PEBA	A-023
Denominazione	Chiesa parrocchiale di Gesù Redentore in località Pontone
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	via santa Maria la Carità,516, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Media
Riferimento tavola grafica	Tavola 01 - Individuazione edifici pubblici



Barriere architettoniche rilevate

Codice	Tipo barriera	Descrizione	Priorità	Annualità
B-011	Scala	gradini	2.8	2028

Interventi di adeguamento previsti

Codice	Soluzione tipo		Priorità	Annualità
I-011	Soluzione alternativa alla scala (rampa/servoscala)		Medio	2028

Descrizione della barriera

gradini

Misure rilevate

15-18 cm

Indici di valutazione (scala 1-5)

Sicurezza	Servizio essenziale	Continuità rete	Quick win	Priorità (calcolata)
3	3	4	1	2.8

Intervento di adeguamento collegato

Codice intervento	I-011
Soluzione tipo	Soluzione alternativa alla scala (rampa/servoscala)
Quantità	1 cad
Costo totale stimato	15.000,00 €
Priorità	Medio
Annualità	2028

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID. A-024

SANTUARIO GESÙ BAMBINO



Codice identificativo PEBA	A-024
Denominazione	Santuario Gesù Bambino
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	via Casa Russo, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Media
Riferimento tavola grafica	Tavola 01 - Individuazione edifici pubblici

Caratteristiche Architettoniche

Numero di piani	1 piano principale (navata) + eventuale piano superiore oratorio e teatro annessi
Superficie totale (mq)	>1000
Materiali strutturali prevalenti	Struttura mista, muratura portante, cls e murature di tompagno.
Stato di conservazione generale	Buono - recentemente restaurato

FUNZIONE

Funzione principale	Santuario dedicato a Gesù Bambino: culto religioso, devozione al Bambinello Prodigioso, celebrazioni liturgiche, pellegrinaggi
Orari di apertura al pubblico	Aperto tutti i giorni - orari messe e celebrazioni secondo calendario liturgico.
Utenza media giornaliera stimata	Media: devoti locali quotidiani, pellegrini da comuni limitrofi, alta affluenza periodo natalizio

ACCESSIBILITÀ INGRESSI

Numero di ingressi	Ingresso principale su Via Casa Russo + eventuale ingresso laterale.
Presenza di gradini all'ingresso (n.)	presenza gradini ingresso principale – presenza di rampe accessibili
Larghezza porte ingresso (cm)	>180 cm

PERCORSI INTERNI

Larghezza corridoi principali (cm)	Navata centrale – impianto a croce latina
Presenza di dislivelli interni	<i>gradini presbiterio, accesso oratorio e teatro annessi a quota.</i>
Pavimentazione (tipologia/stato)	<i>Pavimentazione in marmo in buono stato</i>

Servizi Igienici E Collegamenti Verticali

Presenza WC accessibile	<i>presenti</i>
Servoscala/piattaforma elevatrice	
Ascensore presente e conforme	
Segnaletica e orientamento	

SPAZI ESTERNI E NOTE GENERALI

Descrizione spazi esterni e percorsi	Sagrato antistante, grande oratorio e teatro annesso al santuario – buona accessibilità spazi aggregativi
---	--

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID.A-025

CHIESA DI SAN GIUSEPPE



Codice identificativo PEBA	A-025
Denominazione	Chiesa di San Giuseppe
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	via Roma, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Bassa
Riferimento tavola grafica	Tavola 01 - Individuazione edifici pubblici

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID.A-026

CONGREGA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE



Codice identificativo PEBA	A-026
Denominazione	Congrega dell'Immacolata Concezione
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	via Roma,17b, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Bassa
Riferimento tavola grafica	Tavola 01 - Individuazione edifici pubblici

Caratteristiche Architettoniche

Numero di piani	2 piani: cappella XIII sec. sotterranea + chiesa sovrapposta
Superficie totale (mq)	>150
Materiali strutturali prevalenti	Muratura tradizionale; cappella XIII sec. con strutture romaniche; chiesa 1840-1865 in sopraelevazione
Stato di conservazione generale	Buono - restaurato 2015-2016 con consolidamento strutture XIII sec. e annessi romani

FUNZIONE

Funzione principale	Culto confraternale, sede Sodalizio Immacolata Concezione, chiesa aperta a fedeli, conservazione arte sacra
Orari di apertura al pubblico	<i>Da verificare presso Confraternita - aperture per celebrazioni liturgiche</i>
Utenza media giornaliera stimata	Media: confratelli e fedeli devoti, comunità locale

ACCESSIBILITÀ INGRESSI

Numero di ingressi	Ingresso principale + accesso cappella inferiore XIII sec.
Presenza di gradini all'ingresso (n.)	Da misurare: dislivello significativo tra cappella XIII sec. e chiesa soprastante
Larghezza porte ingresso (cm)	>90cm

PERCORSI INTERNI

Larghezza corridoi principali (cm)	
Presenza di dislivelli interni	Significativo: dislivello accesso ai due livelli con scala interna - priorità rampe
Pavimentazione (tipologia/stato)	<i>cappella XIII sec. con pavimentazione storica originale</i>

Servizi Igienici E Collegamenti Verticali

Presenza WC accessibile	
Servoscala/piattaforma elevatrice	
Ascensore presente e conforme	
Segnaletica e orientamento	

SPAZI ESTERNI E NOTE GENERALI

Descrizione spazi esterni e percorsi	Sagrato; cappella XIII sec. sotterranea con annessi romani (consolidati 2015-2016); priorità intervento: accessibilità dislivello tra livelli
--------------------------------------	---

Barriere architettoniche rilevate

Codice	Tipo barriera	Descrizione	Priorità	Annualità
B-012	Scala	gradini	2.5	2028

Interventi di adeguamento previsti

Codice	Soluzione tipo		Priorità	Annualità
I-012	Soluzione alternativa alla scala (rampa/servoscala)		Medio	2028

SCHEMA BARRIERA B-012

A-027 – Congrega dell'Immacolata Concezione

Codice barriera	B-012
Asset di riferimento	A-027 – Congrega dell'Immacolata Concezione
Localizzazione	via Roma,17b, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Dettaglio punto	ingresso
Tipo barriera	Scala
Annualità di riferimento	2028

Descrizione della barriera

gradini

Misure rilevate

1,2m

Indici di valutazione (scala 1-5)

Sicurezza	Servizio essenziale	Continuità rete	Quick win	Priorità (calcolata)
3	3	3	1	2.5

Intervento di adeguamento collegato

Codice intervento	I-012
Soluzione tipo	Soluzione alternativa alla scala (rampa/servoscala)
Quantità	1
Costo totale stimato	30.000,00 €
Priorità	Medio
Annualità	2028

SCHEMA DI VALUTAZIONE - ID. A-027

PLESSO "CASA D'AURIA" - I.C. MASCOLO - DE CURTIS



Codice identificativo PEBA	A-027
Denominazione	Plesso "Casa d'Auria" - I.C. Mascolo - De Curtis
Tipologia	Edificio
Indirizzo / Localizzazione	Via Casa d'Auria, 80057 Sant'Antonio Abate (NA)
Priorità intervento PEBA	Da definire
Riferimento tavola grafica	Tavola 01 - Individuazione edifici pubblici

Caratteristiche Architettoniche

Numero di piani	1
Superficie totale (mq)	>500
Materiali strutturali prevalenti	Muratura
Stato di conservazione generale	Buono

FUNZIONE

Funzione principale	Istruzione infanzia (3-6 anni)
Orari di apertura al pubblico	Lun-Ven 08:00-16:00
Utenza media giornaliera stimata	Bassa: 50-80 bambini circa

ACCESSIBILITÀ INGRESSI

Numero di ingressi	<i>1</i>
Presenza di gradini all'ingresso (n.)	<i>SI</i>
Larghezza porte ingresso (cm)	<i>>90</i>

PERCORSI INTERNI

Larghezza corridoi principali (cm)	<i>>180CM</i>
Presenza di dislivelli interni	
Pavimentazione (tipologia/stato)	<i>antiscivolo</i>

Servizi Igienici E Collegamenti Verticali

Presenza WC accessibile	<i>presenza WC accessibili per alunni disabili</i>
Servoscala/piattaforma elevatrice	
Ascensore presente e conforme	
Segnaletica e orientamento	

SPAZI ESTERNI E NOTE GENERALI

Descrizione spazi esterni e percorsi	Giardino/cortile per attività esterne
--------------------------------------	--